

PROVINCIA
DI
VERONA

COMUNE
DI
GREZZANA



PIANO DEGLI INTERVENTI VARIANTE N. 6

ELABORATO
N. 2

SCHEDA UNITA' EDILIZIA N. 3

Sindaco
Ing. Arturo Alberti

Assessore all'Urbanistica
Dott. Plinio Menegalli

Responsabile area Urbanistica
arch. Claudio Puttini

Ufficio Tecnico
arch. Laura Orso

APRILE
2019

Gruppo di Progettazione

Progettista
arch. pian. terr. Trejsi Decolli

V.INC.A. arch. Emanuela Volta

V.C.I. Ing. Agnese Tosoni

Quadro Conoscitivo:
Deimos engineering



INDAGINE ARCHITETTONICA-AMBIENTALE-CULTURALE

5 - VINCOLI

- 5.1 - Monumentale ex L. 1089/39
- 5.2 - Ambientale ex L. 1497/39

6 - INDIVIDUATO AI SENSI L.R.:

- 6.1 - L.R. 61/85 - art 28
- 6.2 - L.R. 24/85 - art 10
- 6.3 - L.R. 80/80

7 - VALORE AMBIENTALE

- 7.1 - Elemento emergente
- 7.2 - Elemento ripetitivo originale
- 7.3 - Elemento ripetitivo manomesso
- 7.4 - Elemento privo di valore ambientale
- 7.5 - Elemento in contrasto con l'ambiente

8 - CONTESTO AMBIENTALE

- 8.1 - Parco
- 8.2 - Giardino
- 8.3 - Brolo
- 8.4 - Scoperto
- 8.5 - Complesso organico

9 - PARTICOLARI ARCHITETTONICI

- 9.1 - Elementi pittorici
- 9.2 - Elementi scultorei
- 9.3 - Cornici delle aperture
- 9.4 - Gronde e marcapiani
- 9.5 - Elementi isolati
- 9.6 - Nessuno

10 - CARATTERIZZAZIONE ARCHITETTONICA

- 10.1 - Globale dell'edificio
- 10.2 - Globale degli esterni
- 10.3 - Globale degli interni
- 10.4 - Elementi isolati
- 10.5 - Nessuna

11 - INTERVENTI RECENTI

- 11.1 - Di modesta entità
- 11.2 - Di pesante entità

12 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

12.1 - STRUTTURE VERTICALI

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12.1.1 - Legno | <input type="checkbox"/> | 12.1.2 - Cotto | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.3 - Sasso | <input checked="" type="checkbox"/> | 12.1.4 - Altro | <input type="checkbox"/> |
| BUONO | MEDIOCRE | CATTIVO | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

12.2 - STRUTTURE ORIZZONTALI

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12.2.1 - Ferro | <input checked="" type="checkbox"/> | 12.2.2 - Lat. cem. | <input type="checkbox"/> |
| 12.2.3 - C.A. | <input type="checkbox"/> | 12.2.4 - Legno | <input type="checkbox"/> |
| BUONO | MEDIOCRE | CATTIVO | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

12.3 - COPERTURE

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12.3.1 - Laterizio | <input type="checkbox"/> | 12.3.2 - Lamiera | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.3 - Legno | <input type="checkbox"/> | 12.3.4 - Altro | <input type="checkbox"/> |
| BUONO | MEDIOCRE | CATTIVO | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

13 - STATO DI CONSERVAZIONE

- 13.1 - Buono
- 13.2 - Mediocre
- 13.3 - Cattivo
- 13.4 - Pessimo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

